



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

**МБДОУ № 30 г. Кировска
г. Кировск, н.п.Коашва, д. 25**

«28» марта 2018 г.

№ 02/11-18

При проведении плановой (выездной и документарной) проверки в отношении МБДОУ № 30 г. Кировска, г. Кировск, н.п.Коашва, д. 25 (акт проверки № 123/18 от 28.03.2018 г.), **выявлены нарушения требований санитарного законодательства:**

В нарушение п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - ограждающие устройства отопительных приборов во всех групповых ячейках выполнены из древесно-стружечных плит

В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - моечные ванны для обработки групповой посуды (в буфетной каждой групповой ячейки) присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки (по требованию санитарных правил воздушный разрыв должен быть не менее 20 мм)

В нарушение п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в буфетных всех групповых ячеек недостаточное количество решеток для просушивания кастрюль, в результате не соблюдается режим просушивания посуды в группах

В целях устранения нарушения санитарного законодательства и на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Ограждающие устройства отопительных приборов во всех групповых ячейках выполнить в соответствии с требованиями п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

2. В буфетной каждой групповой ячейки моечные ванны для обработки групповой посуды присоединить к канализационной сети в соответствии с требованиями п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

3. Буфетные всех групповых ячеек оборудовать достаточным количеством решеток (решетчатых полок) для просушивания посуды (кастрюль)

срок исполнения 10.09.2018 г.